

Forurensningserklæring for vakuumutstyr og -komponenter – Prosedyre HS1

Før du returnerer utstyret, må du varsle oss dersom de stoffene du har brukt (og produsert) i utstyret, kan være farlige. Disse opplysningene er en forutsetning for sikkerheten til våre ansatte og alle involverte parter, og de vil være avgjørende for prosedyrene ved service på ditt utstyr. Fyll ut erklæringen (HS2) og send den til oss før du sender utstyret. Det er viktig å merke seg at denne erklæringen bare er bestemt for intern bruk, og den har ingen forbindelse med lokale, nasjonale eller internasjonale krav til transportsikkerhet eller miljø. Som avsender av utstyret for transport er du ansvarlig for å sikre samsvar med gjeldende lovverk.

| Utstyrets tilstand | Beskrivelse |
|---|--|
| Ikke forurenset utstyr | Utstyret har ikke vært brukt, eller det bare har vært brukt med ufarlige stoffer. Det kan ha blitt testet, men ikke koblet til noen prosess eller produksjonsutstyr, og kun eksponert for nitrogen, helium eller luft, |
| Forurenset utstyr | Utstyret har vært brukt med substanser som er klassifisert som farlige ifølge FNs globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS), EU-direktiv nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og pakking (CLP) eller Occupational Safety and Health regulations i USA (29CFR1910.1200, Hazard Communication). |
| Utstyret har vært brukt med radioaktive stoffer, biologiske eller smittfarlige midler, kvikksølv, polyklorinerte bifenylter (PCB), dioksiner eller natriumazid. | Utstyret må dekontamineres før det returneres til oss. Du må sende uavhengig bevis på dekontaminering (f.eks. en sertifisert analyse) til oss sammen med erklæringen (HS2). Ring kontaktpersonen din for å få råd. |

| Prosedyre | Detaljbeskrivelse |
|---|--|
| Få et returautorisasjonsnummer | Kontakt oss for å få dette nummeret. |
| Fullstendig forurensningserklæring for vakuumutstyr og -komponenter (HS2) | Reparasjon av og/eller service på vakuumutstyr kan bare utføres hvis en nøyaktig og fullstendig erklæring er innsendt. Manglende utfylling fører til forsinkelse. |
| Er utstyret forurenset? | Du må kontakte speditøren for å sikre riktig klassifisering av faren, merking, beskrivelse og forsendelse av utstyret i samsvar med gjeldende lover for forsendelse av forurensete/farlige materialer. Som avsender av utstyret for transport er du ansvarlig for å sikre samsvar med gjeldende lovverk. Utstyr som er kontaminert med visse farlige materialer, som f.eks. halvleder-biprodukter, vil muligvis ikke være egnet for luftfrakt – kontakt din speditør for veiledning. |
| Fjern alle spor av farlige gasser | Send en inert gass gjennom utstyret og alt tilbehør som skal returneres til oss. Tøm om mulig all væske og alle smøremidler fra utstyret og dets tilbehør. |
| Forsegl alle inntak og utløp på utstyret (inkludert der tilbehør har vært tilkoblet) | Bruk blindflenser på forurenset utstyr Bruk kraftig tape på produkter som ikke er forurenset |
| Forsegl utstyret i en tykk pose eller et tykt ark av polyeten/polyetylen. | |
| Er utstyret stort? | Fest utstyret og tilbehøret med stropper på en sikker pall |
| Er utstyret lite? | Pakk det i en egnet, kraftig kasse |
| Skann den originale erklæringen (HS2) med signatur og send den på e-post eller send en kopi i posten til oss. | Erklæringen må ankomme før utstyret, og må være signert. |
| Gi speditøren en kopi av erklæringen (HS2). | Du må informere speditøren dersom utstyret er kontaminert. |
| Fest den originale erklæringen på utsiden av utstyrspakken i en gjennomskiktig, værsikker pose. | Den originale erklæringen forsegles i en egnet konvolutt |
| SKRIV RETURAUTORISASJONSNUMMERET TYDELIG PÅ UTSIDEN AV KONVOLUTTEN ELLER PÅ UTSIDEN AV UTSTYRSPAKKEN. | |