

Declarație de contaminare a echipamentelor și componentelor de vid - Procedura HS1

Înainte de a returna echipamentul dvs., trebuie să ne avertizați dacă substanțele utilizate (și produse) în echipament pot fi periculoase. Aceste informații sunt esențiale pentru siguranța angajaților noștri și a tuturor părților implicate, și vor determina procedurile folosite la întreținerea echipamentului dvs. Înainte de a expedia echipamentul, completați declarația (HS2) și trimiteți-o companiei noastre. Este important de reținut faptul că această declarație este destinată numai uzului intern al companiei și nu se raportează la cerințele locale, naționale sau internaționale în materie de mediu sau de securitate a transporturilor. În calitate de expeditor al echipamentului, sunteți responsabil să asigurați conformitatea cu legile aplicabile.

Starea echipamentului	Descriere
Echipament necontaminat	Echipamentul nu a fost utilizat sau a fost utilizat numai cu substanțe care nu sunt periculoase. Este posibil să fi fost testat, dar fără să fi fost conectat la echipamente tehnologice sau de producție, fiind expus doar la azot, heliu sau aer.
Echipament contaminat	Echipamentul a fost utilizat cu orice substanțe clasificate drept periculoase în conformitate cu Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice al ONU (GHS), Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) sau regulamentele în materie de sănătate și securitate în muncă ale SUA (Standardul de comunicare a pericolelor 29CFR1910.1200).
Echipamentul a fost utilizat cu substanțe radioactive, agenți biologici sau infecțioși, mercur, bifenili policlorurați (PCB), dioxine sau azidă de sodiu	Trebuie să decontaminați echipamentul înainte de a-l returna companiei noastre. Împreună cu declarația (HS2) trebuie să trimiteți companiei noastre și o dovadă de decontaminare independentă (de exemplu, un certificat de analiză). Contactați persoana de contact pentru recomandări.

Procedură	Descriere detaliată
Obțineți un număr de autorizare a returnării	Contactați-ne pentru a obține acest număr.
Completați Declarația de contaminare a echipamentelor și componentelor de vid (HS2)	Operațiunile de reparare și/sau de service la echipamentele de vid pot fi efectuate doar după transmiterea unei declarații exacte și complete. Necompletarea acestora va duce la întârzieri.
Echipamentul dvs. este contaminat?	Trebuie să contactați transportatorul pentru a vă asigura că veți clasifica pericolul, că veți marca, declara și expedia în mod corespunzător echipamentul în conformitate cu legile aplicabile care reglementează transportul materialelor contaminate/periculoase. În calitate de expeditor al echipamentului, sunteți responsabil să asigurați conformitatea cu legile aplicabile. Este posibil ca echipamentul contaminat cu anumite materiale periculoase, precum produse secundare din materiale semiconductoare, să nu fie adecvat pentru transportul aerian. Contactați transportatorul pentru recomandări în acest sens.
Eliminați toate urmele de gaze periculoase	Transferați un gaz inert prin echipamentul și eventualele accesorii care ne vor fi returnate. Unde este posibil, golii echipamentul și accesorii de lichide și lubrifianți.
Etanșați toate admisiile și ieșirile echipamentului (inclusiv pe cele la care au fost atașate accesorii)	În cazul echipamentelor contaminate utilizați flanșe oarbe În cazul produselor necontaminate utilizați bandă adezivă grosă
Sigilați echipamentul într-o pungă sau în folie grosă de polietilenă.	
Echipamentul dvs. este de mari dimensiuni?	Fixați echipamentul și accesorii pe un palet sigur
Echipamentul dvs. este de mici dimensiuni?	Ambalați-l într-o cutie rezistentă adecvată
Scanați și trimiteți companiei prin e-mail sau poștă un exemplar semnat al declarației (HS2).	Declarația trebuie să ajungă înaintea echipamentului și trebuie să fie semnată.
Puneți un exemplar al declarației (HS2) la dispoziția transportatorului.	Acesta trebuie informat în cazul în care echipamentul este contaminat.
Atașați declarația în original pe exteriorul ambalajului echipamentului, într-o pungă impermeabilă transparentă.	Puneți declarația în original într-un plic corespunzător
SCRIEȚI LIZIBIL NUMĂRUL DE AUTORIZARE A RETURNĂRII PE EXTERIORUL PLICULUI SAU PE EXTERIORUL AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI.	